

Мультиметр KEW 1011



Производитель
Kyoritsu (KEW), Япония

Особенности мультиметра KEW 1011:

Доп. функции	изм. температуры, испытание диодов, прозвон цепи, регистрация значений, графическая шкала
Тип мультиметра	портативный, цифровой
Напряжение постоянное	600 мВ...600 В
Напряжение переменное	6 В...600 В
Ток постоянный	600 мкА...10 А
Ток переменный	600 мкА...10 А
Сопротивление	600 Ом...60 МОм
Частота	10 Гц...10 МГц
Ёмкость	40 пФ...4 мФ
Базовая погрешность	0,5%

Технические характеристики мультиметра KEW 1011:

Постоянное напряжение (DC V)	
Пределы	600 мВ / 6 / 60 / 600 В
Входной импеданс	10 МОм, 100 МОм только 600 мВ
Погрешность	± 0.5%±2dgt (600мВ / 6 / 60 / 600 В) ± 0.8%±3dgt (600 В)
Переменное напряжение (AC V)	
Пределы	6 / 60 / 600 В
Входной импеданс	10 МОм
Погрешность	±1.0%±3dgt (6 / 60 / 600 В) ±1.5%±3dgt (600 В)
Постоянный ток (DC A)	
Пределы	600 / 6000 мкА / 60 / 600 мА / 6 / 10 А
Погрешность	± 1.2% ± 3dgt (600 / 6000 мкА / 60 / 600 мА) ± 2.0% ± 5dgt (6 / 10 А)
Переменный ток (AC A)	
Пределы	600 / 6000 мкА / 60 / 600 мА / 6 / 10 А
Погрешность	± 1.5% ± 4dgt (600 / 6000 мкА / 60 / 600 мА) ± 2.2% ± 5dgt (6 / 10 А)
Сопротивление	
Пределы	600 Ом / 6 / 60 / 600 кОм / 6 / 60 МОм
Погрешность	± 1.0% ± 2dgt (600 Ом / 6 / 60 / 600 кОм / 6 / 60 МОм) ± 2.0% ± 3dgt (60 МОм
Прозвонка	
Пределы	0–600 Ом (звуковой сигнал ниже 100 Ом)
Проверка диода	
Значения	2.8 В ;приблизительно. 0.4 мА
Ёмкость	
Пределы	40 / 400 пФ / 4 / 40 / 400 / 4000 мФ
Частота	
Пределы	10 / 100 / 1000 Гц / 10 / 100 / 1000 кГц / 10 МГц
Измерение температуры	
Пределы	-50 ~ 300° C (-58 ~ 572° F)
Общие данные	
Предельное напряжение	АС 3700 В / 1мин.
Стандарт безопасности	IEC 61010-1 CAT.ІІІ 300 В IEC 61010-1 CAT.ІІ 600 В IEC 61010-031 IEC 61326
Источник питания	R6P (1.5 В) x2
Размеры	161 x 82 x 50 мм
Вес	280 гр.

Комплект поставки KEW 1011:

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр KEW 1011	1
2.	Руководство по эксплуатации	1

Дополнительная комплектация KEW 1011:



[KEW 8112, клещевой
токовый адаптер
KYORITSU \(200мА, 2А.](#)